

Arbeid nr 46/55  
FROGNER STADION

Sonderbor.  
Belastn Antall  
kg 1/2  
omdreining

Opptatte prøver  
Dybde  
Jordart

Wanninnhold: W  
Wp flytegrense  
Wu uttullingsgrense  
Wmaks

Romvekt  
t/m<sup>3</sup>

pH  
Relative fuktighet





Styrerushet i %  
Bestemt ved vannforsøk  
enkle trykktforsøk

Sensitivitet

Oslo kommune, den geotekniske konsulent, ders. nr R 68-55





4330  
Hull 8

1  
2  
3  
4 Leire. Øverst m/oksyderte stolper  
5 " " m/enk små skjellrester  
6 " " m/et sjikt vannmettet finmo  
7 " " " " " "  
8 " " Forstyrret nedre del av prøven  
9 " " " " " "  
10 " " m/porer og sprekker, middels kvikk 2.10 cm mo nederst i prøven  
11 " " " " " "  
12 " " litt moig, noe sand og grus  
Øverst sprekker, porøs m/noen oksy-  
æerte flekker, og ant forstyrret  
Meget kvikk.



4340  
Hull 23

1  
2 Tørrskorpeleire, oksydert  
3 Leire m/oksyderte stolper  
4 " " m/rk sandkorn og små skjellrester  
5 " " " " " "  
6 " " " " " m/noen sand- og gruskorn, og tynne mosjikt  
7



Agel og profil