NV:A3 IV

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Essendrops gate

Hull: 1 Bilag: 3
Nivå: 44.08 Oppdn.: R-178-58
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 13-2-58

TEGNFORKLARING:
w - vanninnhold
w_L - flytegrense
w_p - utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart		Sign.	Prøve
5	Fyllmasse	murstein og kalk		
10	leire, siltig	enk. sandkorn		
		—·—, enk skjellrester		
		—·—, —·—		
	leire, siltig	litt humus, enk. grusk., enk. skjellr.		
		—·—, —·—, —·—		
		—·—,		
15		—·—,		
	leire, kvikk, siltig	—·—, enk. sand- og gruskorn		
		—·—, sand og grus, enk. skjellr. en stein		
		—·—, —·—, —·—, steiner		
		sand og grus, enk. skjellrest, steiner		
20		—·—, —·—, —·—		
		—·—, enk. siltflekker,		
		—·—, enk. skjellrest, steiner