

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Hull : III

Aksialdeformasjon %

Bilag : 5

Nivå : \_\_\_\_\_

Oppdrag : R-1579

Sted BREIVOLL Mellomlagringsplass Prøφ : 54 mm

Dato : Feb. 79



Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma_m$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet		
				Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$	Vingeborring	$\sigma$	$\tau$			
				20	30	40	50%	2	4	6	8	10	$\gamma_m$		
5	TØRRSKORPE-LEIRE <i>Sandig</i>	[Hatched symbol]	21												
			22												
			23												
			24						2.01						2
			25						2.02						4
5	LEIRE <i>Siltig</i>	[Cross-hatched symbol]	26					2.00					21		
			27						1.97					34	
10	KVIKKLEIRE <i>Siltig</i>	[Cross-hatched symbol]	28					1.96					20		
15	Avsluttet	[Blank symbol]													
20	Avsluttet	[Blank symbol]													
25	Avsluttet	[Blank symbol]													

Omrør

Løsestyrke