

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsulent's kontor
SKOVLBORING
 Sted: Majorstuebekken N:AY III

Hull: 4+2 Bilag: 9
 Nivå: 48.12 Oppdr: P-344-60
 Vannst: _____ Dato: 20.4.61

Dybde m	Prove	Sign	Jordart	Dybde
			Tørrskorpe m/ sand og grus og stein	
			Tørrskorpeleire, siltig, enk. grnskorn	
			Leire, siltig, oks. flekker, enk. sand- og grnskorn	
5				5
10				10
15				15
20				20