

BORPROFIL

Sted: **NYLANDSVEIEN II**

Hull: 1  
 Nivå: 4.4  
 Pr.ø: 54 mm

Aksialdeformasjon %



Bilag: 4  
 Oppdrag: R-917  
 Dato: Okt. 69

NO C II

214U

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$ , Vingeboring		$\ominus$	$\oplus$		
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	$\gamma/m^2$
	TØRRSKORPE													
	skjellrester		1			○		1.81	▼	○				4
	LEIRE		2			○		1.85	▼	○				10
5	steiner		3			○		1.82	▼	○				4
			4			○		1.85	▼	○				4
			5			○		1.79	▼	○				6
			6			○		1.85	▼	○				5
			7			○		1.85	▼	○				6
10			8											(misl)
			9			○		1.93	▼	○				5
	sandlag skjellrester		10			○		1.80	▼	○				7
			11			○		1.89	▼	○				4
	Avsluttet													
15														
20														
25														