OSLO KOMMUNE 4070

Geoteknisk konsulents kontor

SKOVLBORING

Sted: Romsås NO 09 IV

Hull:	Sk. 25	Bilag:	5
Nivå:	142.58	Oppdr:	R-283-59
Vannst:	0.80	Dato:	14-3-61

Dybde i m	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			Gr.v. st.	
1			Tørrskorpe m/humus, enk. plante- og trerester	
2			—"—	
3			—"— leire, siltig, enk. oksyd. flekker.	
4			Leire, siltig, enk. sandkorn	
5			—"— , —"— , —"—, oksyd. flekker	5
6			—"— , —"—	
			Kommer ikke dypere enn 6m.	
10				10
15				15
20				20