

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Romsås

No 9 10<sup>TH</sup>

Hull : I Bilag : 13 5180

Nivå : 146,39 Oppdr: R-283-59

Vannst : 1,10 Dato : 17/4-61

Dybde m	Prøve	Sign	Jordart	Dybde
1			Tørrskorpeleire, siltig, sand-og grus, oks flekker <span style="float: right;">Gr.v. st.</span>	1
2			Leire, , , , , , , , , ,	2
3			, , , , , , , , , , stein	3
5				5
10				10
15				15
20				20