

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Romsås

NO 010^{III}

Hull

III

Bilag

15

Nivå

144.61

Oppdr

R-283-59

Vannst

4.40

Dato

17-4-61

Dybde m	Prove	Sign.	Jordart	Dybde
1			Törrskorpeleire, siltig, oks. flekker	
2			-----, -----, -----	
3			Leire, -----, -----, enk. sandkorn	
4			-----, -----, -----	
5			sand, enk. gruskorn.	5
10				10
15				15
20				20

Gr. v. st.