

3/60

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Romås

No. 019^{III}

Hull: Sk. 21


Bilag: 3

Nivå: 146.67

Oppdr: R-283-59

Vannst: 0.50

Dato: 15-3-61

Dybde Lm	Prove	Sign.	Jordart	Dybde
1.0			Tørrskorpe m/humus (sand, grus og stein) Kommer ikke dypere enn 1m.	
5				5
10				10
15				15
20				20

Gr. v. st.

