

OSLO KOMMUNE **305U**

Geoteknisk konsulent's kontor

SKOVLBORING

Sted: Romsås NO 09 III

Hull: Sk. 54 Bilag: 9

Nivå: 130.19 Oppdr: R-283-59

Vannst: 0.35 Dato: 17-3-61

Dybde m	Prøve	Sign.	Jordart	Gr.v.st.	Dybde
1.0			Tørrskorpe m/leire, siltig, oksyd. flekker og planterester		
2.0			Leire, siltig, oksyd. flekker		
3.0					
4.0					
5			kvikk.		5
			Kommer ikke dypere enn 5m.		
10					10
15					15
20					20