

OSLO KOMMUNE  
Geoteknisk konsultants kontor

4100

Hull: Sk. 58 Bilag: 10 <sup>4100</sup>

SKOVLBORING

Nivå: 133.54 Oppdr: R-283-59

Sted: Romsås NO. 09 IV

Vannst: 0.10 Dato: 17-3-61

Dybde m	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
1			Tørreskorpeleire, siltig, oksyd. flekker	
2			Leire, siltig, oksyd. flekker	
3				
4				
5				5
6			kvikk. Kommer ikke dypere enn 6m.	
10				10
15				15
20				20

Gr. v. st.