

OSLO KOMMUNE **408U**  
 Geoteknisk konsultants kontor  
**SKOVLBORING**  
 Sted: Romsås NO 09IV

Hull: Sk. 29 Bilag: 6 <sup>48U</sup>  
 Nivå: 141.79 Oppdr: R-283-59  
 Vannst: 1.00 Dato: 15-3-61

Dybde m	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
1			Tørrskorpe m/humus	
2			-leire, siltig	
3			Leire, siltig, oksyd. flekker	
4			enk. sandkorn.	
5			Kommer ikke dypere enn 4m.	5
10				10
15				15
20				20

