

OSLO KOMMUNE

Geoleknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Romsås

NON9II

Hull: Sk 34

Bilag: 7

Nivå: 137.74

Oppdr: R-283-59

Vannst: 0.10

Dato: 16-3-61

Dybde m	Prove	Sign.	Jordart	Dybde
1			Tørrskorpelire, siltig, oksyd. flekker, ent. stein og pl. rester	
2			-----	
3			Leire, siltig, oksyd. flekker, ent. sandkorn.	
4			-----	
5			-----	5
6			-----	
7			-----	
			Avsluttet skovlingen på 7m.	
10				10
15				15
20				20

Gr. v. st.