


NV: AY II

216 U

40
30 VANN-
LEKKASJE
FLUGEON
20 (1 pr min.
ved 10kp/cm²
overtrykk)
10
0



20 MEGET
HÖY
15
10 HÖY
5
MODERAT
LÅ



Meget
20 dårlig
40 Dårlig
60 Middels
god
80 God
Utmerket

KASSE NR.

cm KJERNETAP

cm OPPKNUST

DEFEKTER

BESKRIVELSE

PRØVE

BERGARTS-
FORDELING

m KOTEHÖYDE

m BORELENGDE

Losavseiningar

Leirskifer

med meget
små forkomster
av svovelkis

Kalkspat 2cm

Sleppe

Kalkholdig
Leirskifer

Sleppe

Sleppe

Tunnelsåle

BERGARTER
DEFEKTER

21.1


16.1

11.1

30

35

40

 Leirskifer

HOVEDKLOAKKTUNNEL

Borkjernebeskrivelse

H411 II

OSLO KOMMUNE

Geoteknikkontor

Målestokk

R-1066

Bilag II

Dato Juni 73

Kart ref.