


skråboret 8.5° mot 216 U


215 U

NV: A7 II

40
30 VANN-
LEKKASJE
I LUGEON
20
10 (1 pr min
ved 10kp/cm²
overtrykk)



20 MEGET
HØY
15
10 HØY
5
MODERAT
LAV (nat.
sprekke
pr. m)



Meget
20 dårlig
40 Dårlig
60 Middels
god
80 God
Utmerket

KASSE NR.	
cm	KJERNETAP
cm	OPPKNUST
	DEFEKTER
	BERGARTER DEFEKTER
	BESKRIVELSE
	PROVE
	BERGARTS FORDELING
m	KOTEHØYDE
m	BORELENGDE

Lösavleiringer

Sleppe
Leirskifer med spredte forekomster av kalkspat

Sleppe
Svovelkis er påtruffet men meget sparsomme forekomster

Sleppe
Tunnelsåle

Leirskifer

HOVEDKLOAKKTUNNEL
Borkjernebeskrivelse
 Hull III
 Boret 8.5° til vertikalen
 mot OSLO KOMMUNE
 Hv II Geoteknikk kontor

Målestokk
 R- 1066
 Bilag 12
 Dato
 Kart ref.

(1973)

