NO K3 III 310 U

Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring
Sted: Motorvn. x Ytre Ringvei

Hull: I
Bilag: 207
Nivå: ca 89.0
Oppdr.: F 338 M61
Ving: 65 × 130
Dato: 11/10-67

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	5		46
			34
			190
			80
			76
			50
			>240
			160
			190
	10		38
			76
			46
			50
			58
	15		90
			66
	20		