

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
 Sted: YTRE RINGVEI

Hull: 11 Bilag: _____
 Nivå: 87.7 Oppdr.: R-762
 Ving: 65 x 130 Dato: Febr. 67

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $\frac{t}{m^2}$									Sensi- tivitet	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
SKOVLET												
	5										4	
											17	
											22	
											32	
											23	
LEIRE											16	
											18	
	10										18	
											∞	
											∞	
											∞	
											∞	
	15										∞	
											∞	
											∞	
											27	
											32	
	20										23	
											25	
											9	
											87	
	25										9	
AVSLUTTET												
	30											
	35											

4030

NO K 3^{IV}