NO K3 III 3110

Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring
Sted: Motorvn. x Ytre Ringvei

Hull: II
Bilag: 208
Nivå: ca 89.0
Oppdr.: R-546a (F338 HG1)
Ving: 65-130
Dato: 11&12/10-67

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
			180
	5		65
			74
			60
			57
			92
			58
			50
			56
			56
	10		38
			57
			44
			69
			52
	15		48
			62
	20		