NO K3 III 312U

Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring

Sted: Motorvn. x Ytre Ringvei

Hull: III
Nivå: ca 89.0
Ving: 65-130

Bilag: 209
Oppdr.: R-546a (F 338 M01)
Dato: 12/10 - 67

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	5		20
			29
			40
			41
			45
			54
			50
			112
			37
			27
	10		29
			76
			50
			47
			24
	15		80
			56
	20		