No K 3 III 3130

Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
# Vingeboring
Sted: Motorvn. x Ytre Ringvei

Hull: V
Nivå: ca 89.0
Ving: 65-130
Bilag: 210
Oppdr.: R-546a (F338 HGL)
Dato: 16/10-67

| Merknad | Dybde | Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9) | Sensitivitet |
|---|---|---|---|
| | | | 14 |
| | | | 56 |
| | 5 | | 206 |
| | | | 184 |
| | | | 158 |
| | | | 73 |
| | | | 60 |
| | | | 77 |
| | | | 63 |
| | | | 60 |
| | | | 32 |
| | | | 56 |
| | 10 | | 20 |
| | | | 38 |
| | | | 42 |
| | | | 45 |
| | | | 54 |
| | 15 | | 31 |
| | | | 44 |
| | 20 | | |