

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsulent's kontor


SKOVLBORING

Sted: Grøtzen H. Skole

Hull : 10 ÷ 5 Bilag : 7

Nivå : 13380 Oppdr: R-124-56

Vannst : Dato : 5-7-57

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
5			406 U Tørrskorpe Tørrskorpeleire, litt siltig, antk. gruskorn Siltig leire, oksyderte flekker med sand og grus. Leirig silt oksyderte flekker.	5

NOE7