



OSLO KOMMUNE  
 Geoteknisk konsultants kontor  
**SKOVLBORING** NO: E7 IV  
 Sted: Gretsen H. Skole.

402 v

Hull : 7+35 Bilag : 4  
 Nivå : 132,35 Oppdr: R-124-56  
 Vannst. :                      Dato : 5-7-57

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
5			<p>Fyllmasse, tørrskorper</p> <p>Tørrskorpeleire</p> <p>oksyderte flekker</p> <p>siltig leire</p> <p>med sand og grus, meget sensitiv</p>	5
			<p>Leirig silt, sand og grus.</p>	