

N  
Tilhører Undergrundskartverket  
Må ikke fjernes

**OSLO KOMMUNE**  
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

**RAPPORT OVER:**

Grunnundersøkelser for gangbro over Loelva  
ved Fagerlia.

R - 107 - 56.


14. november 1956.

SO, F-21  
\* \* \*

HEIMDAL HURTIGHEFTET  
A 4

\*

159





Osele Kommune  
Den Geotekniske Konsulent

Rapport over :

Grunnundersøkelser for gangbro over Leelva ved Fagerlia.

R - 107 - 56

14. november 1956.

- Bilag 1: Situasjonsplan med angivelse av hull for dreieboring  
og prøvetaking.
- \* 2: Profilene 12 - 19 og 3 - 10, samt resultat av prøve-  
seriene I og II.

### Innledning

Etter oppdrag fra Oslo Veivesen har Oslo Kommunes geotekniske konsulent utført grunnundersøkelser for gangbro over Loelvua.

Formålet med undersøkelsen var å fastlegge dybdene til fjell og arten av massene over fjell.

De oversendte tegninger viser at man skal oppføre en hengebro over Loelvua.

### Markarbeidet

Markarbeidet er utført av ing.firmaet A. Knoph i august 1956.

Det er utført sylinderboringer og 3 prøveserier . (I-III).

Beliggenheten av prøvehullene er angitt på bilag 1 og resultatene er vist på bilag 2.

### Dreieboring. (Sylinderboring)

Det anvendte berutstyr består av 20 mm borstenger i 1 m lange som skrues sammen med glatte skjørter. Boret er nederst forsynt med en 20 cm lang pyramideformet spiss med største sidekant 30 mm. Spissen er vridt en endreining. Boret drives ned ved minimumsbelastning, idet belastningen økes stegvis opp til 100 kg. Dersom boret ikke synker for denne belastning, foretas dreining.

Man bestemmer antall halve endreininger pr. 50 cm i relativt homogene lag og i andre tilfelle pr. 20 cm.

Gjennom den øvre del av den faste tørrskorpe er det slått ned et 30 mm jordbor.

### Prøvetaking

Med det anvendte prøvetakingsutstyr opptas prøver i tynnveggede rustfrie stålør med en lengde på 40 cm og diameter 30 mm.

Hele sylinderen med prøven sendes i forseglet stand til laboratoriet.

Bankrimmels av strømforholdene:


På vest siden av elven er det fast leire ned til fjell. På Øst-siden viser prøveserie I, som ligger opp på kanten av den bratte elveavrinningen, en tørrekorpsleire ned til ca. 3,0 m. Under denne kommer etlag på ca. 1,0 m med fast leire. Østeover fra dette området går grunnen over i en fin sand med grus og planterester, og et lag med ren sand ned mot fjellet. Men konstaterter at det ikke var vann i berghullene.

Undersøkelsens resultater:


Dybden til fjell på det undersøkte området er rel. små. En direkte fundamentering på fjell av ferankringsblokkene før en eventuell hengebro, bør derfor gjennomføres. Dersom planene om en gangbro forendres til en større bro bør man supplere de utførte undersøkelser.

Den Geotekniske Konsulent

F. W. Opsal



R-107-56



W = vanninnhold i vektsprosent av tørrsubstans.  
 V = " " i volumprosent.  
 F = relativt finkhet.  
 H = " fasthet i omkart prøve.  
 H<sub>3</sub> = " " i omkart  
 C = kohesjonsklastasthet i prøven, uttrykt i tonn pr. m<sup>2</sup>.  
 Y = volumvekt i tonn pr. m<sup>3</sup>.  
 O = humusert organisk stoff i vektsprosent av tørrsubstans.  
 pH tall <7 angir sur reaksjon og tall >7 basisk reaksjon.

No 6-3741	Gangbru over leira
M: 1:100	Fagerlia
Dato: 31.8.56	Grunnboring
72-107-56	ing. A. Knoph,
27-56	oppmåling-grunnboring