

N  
NO. G:3

NO.G3

mai 90



**OSLO KOMMUNE**  
**DEN GEOTEKNISKE KONSULENT**

**RAPPORT OVER:**

Grunnundersøkelser for Hovindbekkens lukking.

7. del: Supplerende borer i mellom pel 112 og  
119 + 5.

R - 28 - 55.

2. mars 1969.

REG

Oslo kommune

Den geotekniske konsulent

Rapport over :

Grunnundersökelse for Hovindbekkens lukking.

7. del. Supplerende borer i mellom pel 112 og 119 + 5.

R - 28 - 55.

2. mars 1960.

Bilag 37: Signaturforklaring.

" 38: Diagram for tillatt gravedybde.

" 39: Situasjons- og boreplan.

" 40: Profil pel 113 og 112.

" 41: " " 117 og 114 + 5.

" 42: " " 119 + 5.

" 43-55: Vingeboringsdiagrammer.

" 56: Prøveseriediagram.

" 57: Stabilitetsberegning profil pel 112.

" 58: " " " 112.

" 59: " " " 112.

" 60: " " " 114 + 5

" 61: " " " 114+5

" 62: Nödv. avlastning i profil pel 112, 113, 114 + 5,  
117 og 119 + 5 med sikkerhet F = 1,3 mot  
opp-presning av bunn.

### Innledning:

Etter oppdrag fra Vann og kloakkvesenet er det utført supplerende undersøkelser langs trasé for Hovindbekkens lukking mellom pel 112 og pel 119 + 5.

Formålet med undersøkelsene er å bestemme lösmassenes geotekniske egenskaper for å kunne vurdere bekkelukkingens gjennomföring. Til grunn for undersøkelsen er lagt lengdeprofil på tegn. nr. 7644 av 14/3-56. Dette er imidlertid endret flere ganger senere. (sist 21/11-59). Betydningen av dette er omtalt i teksten i det følgende.

### Markarbeidet:

Markarbeidet er utført av borelag fra kontorets markavdeling. De supplerende undersøkelser består av 13 vingeboringer og 1 prøve-serie. (glemt på situasjonsplanen) (1 vb går over 2 ark) Borpunktene beliggenhet er vist på situasjonsplanen, bilag 39.

### Grunnforholdene:

Boringene viser meget dårlige grunnforhold. Under et 3 - 4 m tykt tørrskorpelag er det kvikkleire ned til fjell. Skjærfastheten er ca. 1,0 t/m<sup>2</sup> i det kritiske området 4 - 10 m under terrenget.

Boringene ved profil pel 114 + 5 viser særlig lave verdier, ned til 0,4 t/m<sup>2</sup>. Skjærfastheten øker betraktelig mot større dybder.

### Grunnforholdenes betydning:

Tillatt gravedybde i kvikkleiren med sikkerhet 1,3, blir vesentlig mindre enn nødvendig for gjennomföring av den prosjekterte kanal. Det er et prosjekt som er påbegynt slik at traséen må følges. Spesielle arbeidsmetoder må derfor anvendes.

En avlastning, som tidligere er anvendt fører til at betydelige jordmasser må fjernes.

De kritiske profiler er pel 112 og 114 + 5.

Ved pel 112 blir den høye skråningen mot Alnabanen ustabil når det avlastes ved foten av skråningen.

De spesielt lave skjærfastheter ved pel 114 + 5 gir liten tillatt gravedybde, men her blir terrenget forholdene bedre for avlastning.

Ved profilene pel 117 og 119 + 5 viser vingeboringene noe höyere skjærfastheter og nødvendig avlastning blir mindre her slik at problemer ned skråningenes stabilitet kan unngåes.

Nedenfor redegjøres kort for de beregninger som er utført i en rekke profiler:

Profil pel 112. Med terrengbelastning  $1 \text{ t/m}^2$  blir tillatt gravedybde 2 m med sikkerhet  $F = 1,23$  mot opp-pressing av bunnen. Dette gir en avlastning på ca. 1,7 m ved foten av skråningen. Denne blir da ca. <sup>en</sup> 6,5 m. höy.

Stabiliteten av så höy skråning blir meget dårlig.

Sikkerheten mot utglidning er beregningsmessig mindre enn 1.

Nödvändig reduksjon i helningen er undersøkt og det er funnet at sikkerheten for en meget slak skråning, som skjærer opp ca. 10 m på den nordlige siden av Alnabanen, er beregnet til 1,27.

Den nåværende bratte skråningsutstrekning i lengderetningen er imidlertid begrenset.

Undersøkt er derfor virkningen av stabiliseringe sidekrefter.

Glideflatene er gitt sirkulære lengde- og tverrsnitt. Dette gir en vesentlig höyere sikkerhet mot utglidning enn en vanlig stabilitetsberegnung der sidekrefter ikke er tatt med. Se bilag 57.

En glideflate formet som en del av en kuleflate kan i visse tilfelle bli den kritiske. En slik glideflate er vist på bilag 58.

Beregningen er utført med nødv. avlastning for bunn av kanal hevet 70cm i forhold til lengdeprofil på tegn. 7641 datert 14/3-56. Det gjeldende lengdeprofil ligger noe lavere, slik at forholdene er noe ugunstigere enn resultatene på bilagene viser.

Når terrengbelastningen sløyfes, kan tillatt gravedybde økes til 2,5 m med sikkerhet  $F = 1,25$  mot opp-pressing av bunnen.

Med 70 cm. hevning av lengdeprofil av 14/3-56 og avlastning til 2,5 m over kanalens bunn er det utført stabilitetsberegnung med skråning og glideflate som vist på bilag 59. Denne glideflate er av samme type som glideflate 1, men noe nærmere kuleflaten, da det er mindre forskjell mellom lengde og tverrsnitt.

Uten avlastning vil skråningen mot Alnabanen (nordsiden av kanalen) være stabil så lenge en ikke får opp-pressing av bunnen.

En kvadratisk utgraving  $5 \times 5 \text{ m}^2$  krever likevel at skråningen trekkes  $4 - 5 \text{ m}$ . tilbake fra utgravingen. Reduseres lengden på utgravningsseksjonene til  $3 \text{ m}$  kan tilbaketrekningen reduseres til ca.  $1 \text{ m}$ . Sikkerheten mot opp-pressing av bunnen er i dette tilfelle  $F - 1,1$ .

Det gjeldende lengdeprofil ligger lavere enn det som er forutsatt i beregningene (med hevning) slik at forholdene er noe ugunstigere enn det resultatene på bilagene viser.

Bilag 60 viser en del glideflater beregnet på vanlig måte uten stabilisering sidekrefter.

Profil pel 113. For dette profil gjelder det samme som for pel 112.

Profil pel 114 + 5. Med avlastning til  $1,5 \text{ m}$  over kanalens bunn og graving i seksjoner  $5 \times 5 \text{ m}^2$  er sikkerheten mot opp-pressing av bunnen beregnet til  $F - 1,24$ . Det er da tatt med terrengbelastning  $q - 1 \text{ t/m}^2$ .

Resultatet av stabilitetsberegninger med disse forutsetninger er vist på bilag 61. Stabilisering bidrag fra sidekrefter er ikke tatt med.

For 2 av disse glideflatene er det utført stabilitetsberegnning med sidekrefter som er vist på bilag 60. Det er forutsatt glidning i  $18 \text{ m}$  hredde, begrenset av vertikale plan på sidene. En slik beregning gir noe for høye sikkerheter, men sammen med beregningen uten sidekrefter gir den en god orientering.

Når lengdeprofilet av 14/4-56 blir hevet ca.  $70 \text{ cm}$  og man forutsetter ingen avlastning og at terrengbelastningen blir sløyfet, blir sikkerheten mot opp-pressing av bunnen  $F - 1,0$ .

Avlastning til  $2 \text{ m}$ . over grøftebunn, (ca.  $0,7 \text{ m}$ . under nåværende terreng), gir sikkerhet  $F - 1,3$  mot opp-pressing av bunnen.

Avlastningsskråningen er da stabil med sikkerhet  $F - 1,2$  når sidekreftene er tatt med. Se bilag 62.

Da lengdeprofilet som man arbeider etter ligger lavere, er forholdene ugunstigere enn angitt her.

Profilene pel 117 og 119 + 5. For disse profilene må det for lengdeprofil av 14/3-56 avlastes som vist på bilag 63.

Det lengdeprofil man arbeider etter, ligger lavere slik at en større avlastning er nødvendig.

Dette er vist på bilag 62.

Konklusjon:

Supplerende undersøkelser er utført for Hovindbekkens lukking mellom pel 112 og 119 + 5.

Det er i tidligere rapporter angitt at man på denne strekning har meget vanskelige grunnforhold.

Dette er bekreftet av de supplerende undersøkelser .

Det er utført en rekke vurderinger av stabiliteten av utgravningens bund og skråningene på begge sider av byggeplassen.

Til grunn for undersøkelsen er lagt et lengdeprofil vist på tegn. nr. 7641 av 14/3-56.

Det viser seg at det senere er foretatt forskjellige justeringer, som ikke har vært kjent ved dette kontor.

Da det derfor pr. telefon ble drøftet en hevning av lengdeprofilet på 70 cm. ble det foretatt i forhold til forslaget datert 14/3-56.

Denne korreksjon får ingen vesentlig betydning på stabilitetsberegningen på anleggets side.

Men medfører justeringen når det gjelder alt som angår stabiliteten av grøftens bunn.

De foreliggende resultater viser at kritisk gravedybde for kvikkleiren som grøften skal utføres i, er vesentlig lavere enn nødvendig gravedybde for dette prosjekt.

Spesielle framdriftsmetoder må derfor anvendes.

I det foregående er behandlet en løsning med avlastning på sidene.

Det blir tale om betydelig avlastning og stabiliteten av skråningene mot Alnabanen blir vesentlig dårligere.

Gravearbeidet må derfor utføres i meget korte seksjoner selv om nødvendig avlastning foretas.

De utgravde masser må selvfølgelig ikke legges opp på siden av grøfta. Derimot er det en fordel for stabiliteten at massene plaseres ca. 7 m. fra utgravningsseksjonens begrensning i lengderetningen som oppfylling der kanalen er støpt ferdig.

Det samme gjelder for gravemaskinen. Den må stå i størst mulig avstand fra utgravningen og ikke ved grøftens sider.

Stålspuntvegg må rammes og avstivningene må plaseres etterhvert som utgravningsarbeider foregår.

Det understrekkes at kun den mest nødvendige avlastning må utføres i foten av skråningen der den er brattest.

For at en seksjon ikke skal stå for lenge åpen, bør det anvendes skiftarbeide.

Det må utføres en meget streng kontroll med anleggsarbeidet.

På begge sider av utgravningen bør det i en rekke profiler med en avstand på f.eks. 5.0 m to ganger daglig utføres kontroll av en rekke punkter. (bolter nedsatt til frostfri dybde).


Avstanden mellom boltene bør være ca. 2.0 m.

Boltenes setninger og eventuell forskyvning mot grøften bør kontrolleres.


Det spesielle i dette tilfelle er at det er et relativt stort område med dårlige grunnforhold som blir berört av gjennomföringen av dette anlegg.

Det skal framheves at enhver hevning av kanalens bunn **vil være en fordel.**

Oslo, den 3. mars 1960.  
Den geotekniske konsulent.



F. W. Opsal.



for dette oppdraget utført  
Vb fra 140 til 152  
(+ 1 Pr. ved 143)  
de øvrige boringer ~ fra  
R-196 (1958)

#### Betegnelser:

- Borhull nr. ○ Terrenghøye Antall fjellhøye Dybde  
(Tall i parentes angir ikke fjell)
- Vingebo nr. ○
- Prøvehull nr. ○

Hovindbekkens luktur		Målestokk	Tegn. OB Sept.-59
Situasjon- og boreplan.		1/1000	Trac.
Oslo kommune			
DEN GEOTEKNIKSE KONSULENT		R- 28 - 55	- bilag 39

Profil pel 113 M= 1/200

95

V8143


95

90

85

80

75



Profil pel 112 M= 1/200

100

V8140+3

V8141

V8142

(4)

(Pa. 25)

100

95

90

85

80

75


95

90

85

80

75



Profil pel 112 M= 1/200

Hovedbekkens løftning	Målestokk	Tegn. OB Sept-59
Profilene pel 113 og pel 112	1/200	Trec.
Oslo kommune		
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT		
R- 28	55	- bilag 40

Profil pel 117 M = 1/200

100

V8147

V8148

V8149

(6)

(P.24)

(8)


(V820)

(30)

(31)

100

Profil pel 117 M = 1/200



Profil pel 114+5 M = 1/200

100

V8144+3,3

V8145

V8146+1

5

V822

26

(27)

(28-2)


(29)

100

Profil pel 114+5 M = 1/200

Betegnelser:

Autatt fyll




Hovindbekkens løftning Profilene pel.117 og pel 114+5	Målestokk 1/200	Tegn. ØF Sept.-57 Trac.
Oslo kommune DEN GEOTEKNIKE KONSULENT	R- 28 - 55 - bilag 41	




OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING**  
Sted: Herindbekkens lückning


Hull: 140 +3 Bilag: 43  
Nivå: 94.04 Oppdr.: TR-28-55  
Ving: 55/110 Dato: 4-5-59



OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING**  
Sted: Horindbekkens lufthring


Hull: 141 Bilag: 44  
Nivå: 92,83 Oppdr.: R-28-55  
Ving: 65/130 Dato: 6-5-59






OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING**  
Sted: Hovindækkens lukking

Hull: 143+2 Bilag: 46  
Nivå: 92.67 Oppdr.: R-28-55  
Ving: 65/130 Dato: 4-6-59




OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING**  
Sted: Hovindbekkens lakkning

Hull: 144 + 2,5 Bilag: 47  
Nivå: 93,29 Oppdr.: TP-28-55  
Ving: 65/130 Dato: 25-5-59




OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING**  
Sted: Hovindbekkens lukeking

Hull: 145 Bilag: 48  
Nivå: 93.02 Oppdr.: TP-28-55  
Ving: 65/130 Dato: 19-5-59




**OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR  
VINGEBORING**

Hull: 146 ÷ 1 Bilag: 49  
Nivå: 93,97 Oppdr.: TP-28-55  
Ving: 65 / 130 Dato: 21-5-59




OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING**  
Sted: Horindbekkens lakkning

Hull: 147 Bilag: 50  
Nivå: 94.28 Oppdr.: TR-28-55  
Ving: 65/130 Dato: 27-5-59




OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING**  
Sted: Horndbekkens luktur

Hull: 148 Bilag: 51  
Nivå: 96.20 Oppdr.: TP-28-55  
Ving: 65/130 Dato: 1-6-59




**OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR  
VINGEBORING**  
Sted: Hovindbekkens tåkkri

Hull: 149 Bilag: 52  
Nivå: 96.39 Oppdr.: TR-28-55  
Ving: 65/130 Dato: 27-5-59




OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING**  
Sted: Horindbekkens løkkinn

Hull: 150 Bilag: 53  
Nivo: 97.17 Oppdr.: PR-28-55  
Ving: 65/130 Dato: 3-6-59




OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING**  
Sted: Horvindbekkens luftheng

Hull: 151 Bilag: 54 side 1  
Nivå: 96.93 Oppdr.: TR-28-55  
Ving: 65/130 Dato: 26-5-59




OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING**  
Sted: Hovindbekkens lüftning

Hull: 151 Bilag: 54 side 2  
Niva: 96.93 Oppdr.: R-28-55  
Ving: 65/130 Dato: 26-5-59



OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING**  
Sted: Hovindbekkens luftheng

Hull: 152 Bilag: 55  
Nivå: 96.65 Oppdr.: TR-28-55  
Ving: 65/130 Dato: 22-5-59



OSLO KOMMUNE  
GEOTEKNIK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Horndbekkens luhking

Hull: 143 Bilag: 56

Nivå: 92.70 Oppdr.: R-28-55

Pr. φ: 54 °/m Dato: 16-5-59

### TEGNFORKLARING.

w = vanninnhold

\* + vingebor

◎ enkelt trykkforsök


#### ■ Konusforsok

▼ RUNDSTÖR SØR

**Jordart**


The figure displays a soil profile from 0 to 20 meters depth. The left column lists soil horizons with descriptions. The right side shows four graphs per horizon: water content (%), dry weight (t/m³), shear strength (t/m²), and sensitivity. A vertical dashed line at ~18m is labeled 'Ombratt fjell'.

Dybde	Jordart	Sign. Prove	Vanninnhold %	Romvekt t/m³	Skjærfasthet t/m²	Sensitivitet
0-5	Leire enk. granskorn	W <sub>p</sub> W <sub>L</sub>	10 20 30 40 50 60 70	1,7 1,8 1,9 2,0 2,1	1 2 3 4 5 6 7 8 9	2 2
5-10	Leire sittig	---				7 ?
10-15	Leire kritikk sittig	---				11 ?
15-20	Leire kritikk onstein enk. sand-gransk., sittlag enk. skjelle, enk. sittlag enk. steiner enk. skjellrester, ryst	W <sub>p</sub> W <sub>L</sub>	10 20 30 40 50 60 70	1,7 1,8 1,9 2,0 2,1	1 2 3 4 5 6 7 8 9	48 20 ? 43 ? 57 ? 57 ? 104 ? 155 ? 100 ?
20	Antatt fjell					- - -



Profil pel 112

Hovinbekkens lufthing	Målestokk	Tegn.
<u>Profil pel 112</u>	1:200	Trac. Feb. 60. S.ch.
<u>stabilitetsberegning</u>		
Oslo kommune DEN GEOTEKNIKSE KONSULENT	R - 28 - 55 - bilag 57	




Profil per 112

Hovinbekkens lutting  
Profil per 112:  
Stabilitetsberegning

Oslo kommune  
 DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

Målestokk	Tegn.
1:200	Trac. Feb 60. 5. ch.

R - 28 - 55
- bilag 58




Profil per 112

Hovindbekkens lukking  
Profil per 112  
stabilitetsberegning

Oslo kommune  
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

Målestokk	Tegn:
1:200	Trac. Feb 60. S.C.H.

R - 28 - 55
- bilag 59




Profil pel 114+5

Hovinbekkens lufking  
Profil pel 114+5  
stabilitetsberegning

Oslo kommune  
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

Målestokk	Tegn.
1:200	Trac. Feb 60 9 ch.

R-28 - 55
- bilag 60



## Profil pel 114+5

Tall uten parentes er sikkerheten for glideflate med rektangeltverrsnitt

-- i () -- -- -- -- -- -- sirkel  
-- -- [ ] -- -- -- -- kuleflate


Hovindbekkens luftning Profil pel 114+5 stabilitetsberegning	Målestokk 1:200	Tegn. Trac. Feb. 60 9. Ch.
Oslo kommune DEN GEOTEKNISKE KONSULENT	R - 28 - 55 - bilag 61	

V.b. 140+3


V.b. 141

V.b. 142

Grotf Horndebetten



Profil pel 112



Profil pel 113


V.b. 143

V.b. 144+3

V.b. 145

V.b. 146+1

Grotf Horndebetten



Profil pel 114+5

V.b. 147

V.b. 148


V.b. 149

V.b. 150


V.b. 151

V.b. 152

Grotf Horndebetten



Profil pel 117



Profil pel 119+5

Forklaring:Stiplet linje

angir korrigert lengdeprofil tegn. 7641, 21/11-59

Heltrekket linje viser hvordan en løftning av ledningens bunn virker på  
avlastningsstrauets lengde, dybde og bredde.

<u>Horndebettens latheng</u>	Målestokk	Tegn.
gravedybde med avlastning	1:200	Trac. Feb 80 5 ch.
Oslo kommune		
DEN GEOTEKNISKE KONSULENT		R - 28 - 55
		- bilag 62