


OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: GARASJE VED NYLAND, GRORUD

Hull 7
 Nivå ~130,6
 Prø 54 mm



Bilag 2
 Oppdrag R-1336
 Dato Sept. 73

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Plastisk område w _p → w _L	Romvekt t/m ³	Skjærfasthet ved trykktorsk				Ser- littiv
				20	30	40	50%			Konustorsk	Vingebrøring	+	t/m ²	
1	TØRRSKORPE - LEIRE	[Diagonal hatching symbol]	1											
2														
3														
4														
5														
6	LEIRE <i>siltig, enk. stein</i>	[Diagonal hatching symbol]	6					1,93					4	
7							1,98					6		
8							2,04					4		
9							2,00					4		
10	SAND OG GRUS	[Dotted symbol]	10					1,86						
11							2,13							
12							2,21							
15	Avsluttet	[Dotted symbol]												
20														
25														