


## 355U SOF02

Enkelt trykkforsøk :  $\circ$  0 (angir def.% v/brudd)  
 15  $\bigcirc$  5  
 10

Konussforsøk:  
 Omrørt/uforsøret -  $\blacktriangle/\triangle$

T=treaksialforsøk  
 $\emptyset$ =ødometerforsøk  
 K=kornkurve  
 M=miljøprøve



**LØVLIEN GEORÅD**  
 Geoteknikk - Prosjektadministrasjon

Tiltakshaver  
**Omsorgsbygg Oslo KF, Oslo kommune**  
 Prosjekt:  
 Enebakkveien 71, Oslo

Bilag: 16  
 Prosj.nr: 08-135  
 Tegn.nr: 116  
 Vertikal: M=1:100