

BORPROFIL / Vinge boring

Sted: JARLINJEN NV: C4 II

Hull: 33

Nivå: 13.70

Pr.ø: 65 x 130

2050

Aksialdeformasjon %



Bilag: 2

Oppdrag: R-1056

Dato: Juli-71

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet		
				Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$ , Vinge boring		$\sigma$	$\tau$			
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 $\gamma/m^2$		
	TØRRSKORPE	[Hatched symbol]	1												
			2												
			3												
			4												
			5												
5	LEIRE														
														4	
														5	
														7	
														12	
														27	
10															
	Buttet														
15															
20															
25															