



NOA10

Enkelt trykkforsøk : 0 (angir def.% v/brudd)
 15 ○ 5
 10

Konussforsøk:
 Omrørt/uforstyrret - ▲/△
 Konusflyt-og plastisitetsgrense -|-----
 Romvekt liten ring
 Romvekt hel sylinder

T=treaksialforsøk
 Ø=ødometerforsøk
 K=kornkurve
 M=miljøprøve



LØVLIEN GEORÅD
 Geoteknikk - Prosjektadministrasjon

Tiltakshaver:
 SFK Lyn
 Prosjekt:
 Lyn klubbhus, Kringsjø
 Tekst:
 Løsmasseprofil pkt. 4

Bilag: 4
 Prosj.nr: 09-79
 Tegn.nr: 104
 Vertikal: ca M=1:25
 Dato: 08.06.2009
 Utført/Kontr AAL/ *K*