


*SO: B1 \bar{E}

83

Nedre Voldgt. 1

GRUNDBORINGER I NR. 1 NEDRE VOLDGATE

M. 1:250.



RÅDHUSGATEN

NEDRE VOLDGATE

Jordlagenes beskaffenhed:	Borhul nr.			
	1	2	3	4
Fyld i meter:	2,0	1,5	1,5	1,5
Fast lere "	2,0	2,5	2,5	2,5
Midlere bløt lere "	3,7	5,0	5,4	3,1
Gruslag paa fjæld "	0,3	0,75	0,8	0,5
Dybde tils. "	8,0	9,75	10,2	7,6


Rette tal angir fjældets cotehøide

Skraa tal (7,6) angir dybde fra terræng til fjæld.

Kristiania, december 1919.

GRUNDBORINGER I NR. 1 NEDRE VOLDGATE

M. 1:250.



R Å D H U S G A T E N

Jordlagens beskaffenhet :	Borhul nr.			
	1	2	3	4
fyld i meter	2,0	1,5	1,5	1,5
Fast lere "	2,0	2,5	2,5	2,5
Midlere bløt lere "	3,7	5,0	5,4	3,1
Gruslag paa fjeld "	0,3	0,75	0,8	0,5
Dybtes tils. "	8,0	9,75	10,2	7,6

Rette tal angir fjeldets cotehøide

Skraa tal (x.6) angir dybde fra terrang til fjeld.

Kristiania, december 1919.