

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
 KORROSJONSSONDERING
 Sted: Vognhall - Ryen

Hull: 1
 Nivå: 129.94
 Grvst:

Bilag: 2
 Oppdr: R 538-62
 Dato: feb. 63


2320

mm/år
 K·10⁻³

Dybde

Mg/Fe/jord
 Depolarisasjon %
 30 40 50 60 70 80 90

R_{spf} i ohm cm
 100 1000 10000



FRITT

SO: FY II