

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
 KORROSJONSSONDERING
 Sted: Vognhall - Ryen

Hull: 4


Bilag: 5

Nivå: 128.40

Oppdr: R538-62

Grv.st:

Dato: feb. 63



SO: F9 II