SIV.ING. B. STRØM
Prosj. 418 Fig. 3
mars 1979

107A
108A
109A
110A
SOE2

VINGEBORINGER

SMÅLENSGATA 4-14

Nr 1 — 109A

Kote	uomr	omr	bemerk
0		teglstensrester	
1		brun sandig leire (tørrskorpe) grøtbrun siltig leire	
2			
	3,7	0,4	
3	~~3,4~~	~~0,4~~	
	3,7	0,5	
4	~~3,8~~	~~0,7~~	
	3,9	0,6	
5	~~3,7~~	~~0,6~~	
	3,8	0,7	
6	~~3,8~~	~~0,7~~	
	3,8	0,7	
7	~~3,6~~	~~0,6~~	
	3,3	0,6	
8	avsluttet		
9			
10			

Nr — Kote

uomr	omr	bemerk

107A — Nr 2

Kote	uomr	omr	bemerk
0			
1	4+	-	
2	~~4+~~	~~-~~	
	4+	-	
3	~~3,7~~	~~0,5~~	
	4,9	-	
4	~~4,9~~	~~-~~	
	4,9	-	
5	~~5,2~~	~~-~~	
6	avsluttet		
7			
8			
9			
10			

Tallene viser skjærfasthet i t/m².

110A — Nr 3

Kote	uomr	omr	bemerk
0			liten spiss
1	2,0	2,0	
2	3,8	2,0	
3	~~4,4~~	~~1,0~~	
	5,4	1,0	
4	~~4,0~~	~~0,0~~	
	4,0	1,2	
5	~~4,0~~	~~1,0~~	
	4,2	2,0	
6	~~4,6~~	~~1,4~~	
	3,2	1,2	
7	~~3,6~~	~~1,2~~	
8	~~3,6~~	~~1,0~~	
	3,2	1,8	
9	~~3,2~~	~~1,0~~	
	3,2	1,6	
10	~~3,2~~	~~1,0~~	
	2,4	0,8	
11			

Nr 3 forts. — Kote

Kote	uomr	omr	bemerk
10			liten spiss
11	~~3,6~~	~~1,2~~	
	3,6	1,2	
12	~~3,4~~	~~1,0~~	
	3,2	1,0	
13	~~3,4~~		
	avsluttet		

108A — Nr 4

Kote	uomr	omr	bemerk
0			
1	4+	–	
2	~~4+~~	~~–~~	
	4+	–	
3	~~4+~~		
	4+	–	
4	~~4+~~		
	4+	–	
5	~~4+~~		
	4+	–	
6	~~4+~~		
	avsluttet		