

303K

| Dyp m | Jordart | Prøve Ogl % | Vanninnhold Atterbergs grenser | | | | G KN m ³ | Skjærstyrke (kPa) | | | | | St |
|-------|--|----------------|-----------------------------------|----|----|----|---------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|
| | | | 10 | 20 | 30 | 40 | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 5 | MATJORD | /K | | | | | | | | | | | |
| | SILT LEIRIG, HUMUSHOLDIG Rothår, brunlig | | | | | | | | | | | | |
| | LEIRE SILTIG, NOE SANDIG Brunlig, lys grå siltlommer | | | | | | | | | | | | |
| | LEIRE SILTIG, NOE SANDIG Brunlig, lyse grå lommer/lag av finsandig silt | | | | | | | | | | | | |
| | SILT(IG) LEIRIG, SANDIG NOE GRUSIG, brunlig sterkt sandig lag | | | | | | | | | | | | |
| | SILT LEIRIG, STERKT SANDIG, GRUSIG Brunlig | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SILT(IG) LEIRIG, STERKT SANDIG NOE GRUSIG, brunlig | /K | | | | | | | | | | | |
| | LEIRE SILTIG, SANDIG, GRUSIG (Morene), fast | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |

303K
NOD09

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------|-----|----------------|
| | VANNINNHold/ATTERBERGS GRENSER | | KONUS, UFORSTYRRET | Ogl | GLØDETAP |
| | ROMVEKT | | KONUS, OMRØRT | St | SENSITIVITET |
| | TRYKKFORSØK/BRUDEFORMASJON | | TREAKS, AKTIV | /Ø | ØDOMETERFORSØK |
| | | | TREAKS, PASSIV | /K | KORNFORDELING |

| | | | |
|--|-------------|-----------------|--------------|
| BORPROFIL | Hull | X-koord | Y-koord |
| | SK1 v/pkt.7 | 4918,41 | 2534,39 |
| MARIDALSVEIEN, ETAPPE 2 SAMFERDSELSETATEN, OSLO KOMMUNE | Terreng | Grv.st | Opptak |
| | 163,82 | - | FE, 11.01.00 |
| NVK TERRAPLAN AS | Borplan | Lab | Kontr. |
| | 99136-01 | FE, 27.01.00 | |
| | J.nr. | TEGN. NR.: | |
| | 99136 | 99136-03 | |
| | Tegn.Dato | | |
| | 11.02.00 | | |