

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING


Sted: Bøler - Ulstrup

SKK05

Hull : Vp. 4' Bilag : 20106U

Nivå : 153.54 Oppdr: R-66-55

Vannst : _____ Dato : _____

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
5			Silt, finsand og noen gruskorn. Leire, siltig, noen oksyderte stolper. " - , litt siltig, enkelte " - " - " - . Noen gruskorn, enk. skjellrester Leire, ensartet, meget sensitiv	5
10				10
15				15
20				20