

60 E 3<sup>II</sup>

2050

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Hull: 257

Nivå: 23.2

Prø: Skovl

Aksialdeformasjon %

Bilag: 41

Oppdrag: R-005

Dato: Apr 68

Sted: Mossevn 1/Herregårdsvn.



Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkförsök				Sensitivitet
				Plastisk område		w <sub>p</sub> — w <sub>L</sub>			Konusförsök $\nabla$ , Vingebröring		Vingebröring		
				20	30	40	50%	2	4	6	8	10	$\gamma/m^2$
	SAND-GRUS												
	leirig		50										
	LEIRE		51										
5													
10													
20													
25													