OSLO KOMMUNE GEOTEKNISK KONTOR

SKOVLPRÖVE

Sted: Holmlia, SO: F 15 II

Hull: _____ Bilag: 52

Nivå: _____ Oppdr: R-926

Dato: Sept. 77

Merknad	Dybde	Vanninnhold % (100 200 300 400 500 600 700 800 900)	448 U von Post
Hull 528 Nivå 75.1			
Torv			H3
			H4
	3.4		H6
Hull 529 Nivå 75.0			449 U
Torv			H4
			H5
	3.3		H6 H6