**OSLO KOMMUNE GEOTEKNISK KONTOR**

SKOVLPRÖVE

Sted: Holmlia, SO: F 15 IV

Hull: _____ Bilag: 50

Nivå: _____ Oppdr.: R-926

Dato: Sept. 77

| Merknad | Dybde | Vanninnhold % (100 200 300 400 500 600 700 800 900) | 438 von Post | |
|---|---|---|---|---|
| Hull 518 Nivå 74.8 | | | | |
| Torv | 3.5 | | H2-3, H6, H5 | U |
| Hull 519 Nivå 75.0 | | | | |
| Torv | 1.9 | | 439 H4 | U |
| Hull 520 Nivå 75.1 | | | | |
| Torv | 1.9 | | 440 H3 | U |
| Hull 521 Nivå 76.2 | | | | |
| Torv | 3.0 | | 441 H4, H5 | U |
| Hull 522 Nivå 74.9 | | | | |
| Torv | 2.45 | 1125 % | 442 H3, H3 | U |