OSLO KOMMUNE GEOTEKNISK KONTOR

SKOVLPRÖVE

Sted: Holmlia, SO: F 15 II

Hull: _____ Bilag: 52

Nivå: _____ Oppdr: R-926

Dato: Sept. 77

Merknad	Dybde	Vanninnhold % (100 200 300 400 500 600 700 800 900)	von Post
Hull 528 Nivå 75,1			4480
Torv			H3
			H4
			H6
	3,4		
Hull 529 Nivå 75,0			449
Torv			H4
			H5
			H6
	3,3		H6