

4130

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: **Stubberudmyra**

Hull : 14

Nivå : 124.3

Pr.ø : 54mm

Aksialdeformasjon %



Bilag : 2

Oppdrag : R-1258

Dato : Okt 74

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		w_p	w_L		Konusforsøk ∇ , Vingebooring		\circ	$+$		
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 γ/m^2	
5	H - 2		17					(0.65)						
	H - 5		18					0.99						
	Torv		19					0.94						
	H - 6		20					0.96						
	H - 2		21					1.21						
10	Leire, organisk		22				\circ	1.70	∇					10
			23				\circ	1.73	∇	\circ				12
	Leire		24			\circ	1.89	∇	\circ				8	
			25			\circ	1.86	∇	\circ				5	
6			26		p		1.86	∇	\circ			6		
15	Avsluttet													
20														
25														