Resultater	Filter	Beskrivelse av jordarten

Kote ukjent

136U



X ASFALT

1 FYLL: STEIN, ingen prøve uttatt

2 Stoppet pga. stein

NOC02

☒ = prøve uttatt til kjemiskeanalyse

0 = ingen lukt
1 = svak lukt
2 = lukt
3 = sterk lukt

+ = misfarget
- = ikke misfarget

Saksnr. 11/06677, Markveien, Oslo

DMR-saksnr. 2012-0629 Boret av: MEN Dato : 20121010 NGU-nr.: Boring : B10

Tegnet av: TL Kontrollert: MEN Godkjent: LKP Dato : Vedlegg 3 S. 1 / 1

DMR Miljøprofil