

Vingebor-
hull: I

Dyp 1 m.
regnet fra:

Kote:

Grunnvannst.

Oppdrag: J. OLSENS ENKE A/S

terreng +14,15

kote +12,90

HARBITZALLEEN 20

Arb.nr.: 29/61

Tegnet: 23-6-61 L.S.-E.

207H

W.D.3 II

Dyp 1 m.	Skjærfasthet i t/m ²									Sensi- tivitet	Anmerkninger
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	> 4,4 t/m ² →										1,5m: ikke brudd 2,0" : — — — — —
2	> 4,4 t/m ² →										
3										5	
4										7	
5										4	
6										4	
7										6	
8										15	
9	Antatt fjell ←										
10	Uombrt										

Vingeborets måleområde for skjærfastheten er begrenset