310 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING SV: A1 III
Sted: Strandprom. v/Framnes

Hull: 35+10 Bilag: 5
Nivå: ÷5.90 Oppdr.: R-77-55
Ving: 65/130 Dato: 30/8-57

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Slam			
Stein og grus		Fikk ikke ving ut	
	5		7
			6
			4
			8
			8
			5
	10		5
			5
			5
			5
Ant. fjell			5
	15	Omrørt / Uomrørt	
	20		