

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
 Sted: Jordal stadion.

Hull: Vb III Bilag: 33
 Nivå: _____ Oppdr.: R-412-61.
 Ving: 55x110 Dato: 17/9-62

Merknad	Dybde	Skjærfasthet %/m²									Sensi- tivet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ant. fj. el fast lag. 8,95m.	5										
		•				•					5
		•	•	•							7
		•									5
		•	•								6
	10										
	15										
	20										

Fikk ikke ut vingen.

Fikk ikke ut vingen. Stein.

Fikk ikke ut vingen. Stein.

———— " ——— Sandlag

(Kammer ikke lengre)