



Oslo kommune
Vann- og avløpsverket

Kristiandsandsgata 1 &3.

408 U

I henhold til rekvisition fra ingeniørene S. Lund og A. Aas, har jeg foretatt grundboringer for Kristiansandsgt 1 & 3 og oversender jeg vedlagt det utførte boringskart, målestok 1:200, blad 1118, samt et blad borings tabeller .

Som man vil se av kartet, varierer dybden til fjell mellom 11 og 19,5 m. , idet der går en dyprende , antageligvis nordsyd gjennom mitten av tomtten. Grunnen består øverst av litt fylling, derunder meget fast stolpeler, til omrent 2 m. under terreng. derunder kommer ler som gjennomgående må kalles meget bløt, dog med et sandlag på omkring 5 meters dybde.

Sandlaget er sandsynligvis vand førende, og masserne umiddelbart under særdeles bløte, sommetider hadde man indtryk av at boret her dumpet ned. Masserne tiltar i fasthet fra 3-4 m. over fjell og til fjell, hvor man vistnok påtreffer morenemudder. de borehuller som ikke ledsages av tabeller, var omdreiningstallene helt misvisende, idet nedfaldene sand og grus pakket sig rundt boret så man fik for store omdreiningstal. Med hensyn til fundamenteringen, vil selv en belastning på 0,8 kg. pr. cd. kvadrat bevirke påtagelig synkninger. ikke destominde foreslår jeg at der tillates en belastning av 1 kg. cm. kvadrat, men at grundmurene til gjengjeld armeres som bjelker der er oplagt i begge ender. kjellervinduerne indrettes derefter, og lste etages gulv støpes. bygningens synkning vil bevirke at den kipper en smule over i ret vestelig retning. dette vil ikke bli til gene for naboen, idet bygningen vil bevege seg fra disse under kipningen.

Tekst til Langes dreiboringer Bl.1116 avmerket
med en Skulborig.

9/2 -1932 . NO: C5 IV