Ingeniør OSCAR LARGE
KRISTIANIA
TELEFON 16175

GRUNDBORINGSSKEMA

Bilag nr. 310U
Kartbl. nr. 936
1931
~~192~~ utført

for Schlemmeng. gt. 16 Ringeriksgt. × Trondhjemsveien

Borhul nr. 1	Borhul nr. 3	Borhul nr. 5	Borhul nr. 6	Borhul nr. 7	Borhul nr.
Belastn. kg.	Belastn. kg.	Belastn. kg.	Belastn. kg.	Belastn. kg.	Belastn. kg.
Planum cote	Planum cote	Planum cote	Planum cote	Planum cote	Planum cote

Dybde i m.	Omdr.	Grund	Dybde i m.	Omdr.	Grund	Dybde i m.	Omdr.	Grund	Dybde i m.	Omdr.	Grund	Dybde i m.	Omdr.	Grund	Dybde i m.	Omdr.	Grund
1			1			1			1			1			1		
	44	Stolpeler 240		46	Stolpeler 240		52	Fyldning 240 kg		11	Sterkt 240 kg		21	Fyldning 240 kg			
2			2			2									2		
	11	" "		12	" "		34	"						"			
3			3			3									3		
	18	Sandbl. ler 120		17	" 120		19	Sandbl.						"			
4			4		38 fjeld	4									4		
	6	" "					6	"						bl. 120			
5			5			5									5		
	8	" "					5	"						"			
6			6			6									6		
	6	" "					3	"						"			
7			7			7									7		
	3	" "					1	"						"			
8			8			8									8		
	2	" "					2	"						"			
9			9			9									9		
	3	" "					0	"						"			
10			10			10									10		
	15	" "					3	"						"			
11			11			11									11		
	27	" "					2	"						"			
12			12			12									12		
	29	" "					3	"						"			
13			13			13									13		
	22	" "					6	"						"			
14			14			14									14		
	22	" "						14.3 m						"			
15			15			15									15		
	19	" "												"			
16			16			16									16		
	34	" "												~~anbl.~~ fjell			
17		16.6 ikke fjell	17			17									17		
18			18			18			18			18			18		
																4	U
19			19			19			19			19			19	NOE03 IV	
20			20			20			20			20			20		
21			21			21			21			21			21		
22			22			22			22			22			22		
23			23			23			23			23			23		
24			24			24			24			24			24		



*) Herfra gir ikke undersøgelse noget riktig bilde, idet boret bøiet sig som en bue.