

OSLO KOMMUNE  
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR  
 KORROSJONSSONDERING  
 Sted: Vognhall Ryen

Hull: K.3


Bilag: 30

Nivå: 130.02

Oppdr: R-335-59

Grv.st:

Dato: 29-12-60



SO: F4 II