

OSLO KOMMUNE  
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR  
 KORROSJONSSONDERING  
 Sted: Vognhall Ryen

Hull: Ø'

Bilag: 26

Nivå: 129. —

Oppdr: R-335-59

Grvst:

Dato: 6-1-60

