

NV: B6'''



*overf. #*

**OSLO KOMMUNE**  
GEOTEKNISK KONTOR



OSLO KOMMUNE  
Geoteknisk kontor  
KINGOS GT. 22, OSLO 4  
Telf. 35 59 60

RAPPORT OVER:

Store Ringvei. Parsell Makrellbekken -

Lønnsaugen allé

R-1355-7

6. juli 1983

7. del. Undersøkelser ved Grimelundshaugen 3

INNLEDNING


Da det viste seg å være dårlig fjellstabilitet i skjæringen mellom veitracéen og eiendommen Grimelundshaugen 3, ble det sonderboret på eiendommen for å få en oversikt over bygningens fundamenteringsforhold.

En viser til rekvisisjon nr 68226 av 17.1.83.


RESULTATER

Boringene utført 10.6.83 viser at dybdene til fjell varierer mellom 0,6 m og 1,9 m rundt bygningen. Det antas at med disse fjelldybder er bygget fundamentert til fjell, og det skulle ikke være fare for undergraving selv om en observert slette i skjæringen skled ut.

Geoteknisk kontor

  
H. Sem  
bem.

  
U. Fredriksen



STORE RINGVEI Undersøkelse ved Grimelundshaugen 3.	Målestokk 1:500	Kart ref. NV B6 III
	R- 1355 Bilag 65	
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Dato Juli 83	

*overført Jan 85*