311U NV DY

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: Ullernchausséen

Hull: 7

Nivå: 49.9

Prø: 54mm

Aksialdeformasjon %

Bilag 10

Oppdrag R-1254

Dato Okt. 79

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	TÖRRSKORPE		9		
			10		
			11		
			12		
			13	2,00	2
			14	1,97	4
			15	2,00	6
5	LEIRE		16	1,91	6
			17	1,82	5
			18	1,94	6
			19	1,99	5
			20	1,98	5
10					
	Avsluttet				
15					
20					

Vanninnhold w ○ Plastisk område w_P ⟷ w_L 20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²