

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Grønnlinje Tødtuset - Dronningensgt

Hull : ^{310/}311 og ^{318/}319 Bilag : 13

Nivå : Oppdr: R-237-58

Vannst : Dato : 14/2-59

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	202U	Dybde
			<u>Skovlboring 310/311</u>		
1			Grå mellomsand med mange kalksteinsrester, enk mürsteinsrester (fyll masse)		
2			" siltig leire, enk. mürsteinsrest, enk stein og enk. kalksteinsrest, <u>middels fast.</u>		
3			--- med sand og grüskorn, <u>middels fast.</u>		
4			---, enk. --- " ---, enk. planterest, <u>middels fast.</u>		
5			---, <u>blöt</u>		5
6			---, enk. sand og grüsk, enk. mürsteinsrest, enk skifferrester, <u>blöt.</u>		
7			---, " ---, enk. skifferrester, <u>blöt</u>		
10					10
				203U	
0			<u>Skovlboring 318/319</u>		
1			Brün mellomsand med sand og grüskorn, stein, enk. tre og planterester.		
2			Grå og brün siltig leire med enkelte planterester, <u>middels fast.</u>		
3			--- siltig leire, enk. sand og grüskorn, enk. planterest, ---		
3.5			--- meget siltig leire, enk. sand og grüskorn, <u>middels fast.</u>		
5					5